



- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м  
 3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.  
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная-**да**  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И		5
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И		6-8
4	Санитарно-гигиенические	ДП-И		9-12
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И		13-16
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И		17-19

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Староусмановский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области  
446977 Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Советская 40  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		ДП-И		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2		ДП-И		
1.3	Лестница (наружная)	есть		3		ДП-И		
1.4	Пандус (наружный)	есть				ДП-И		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		19		ДП-И		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно

**I Результаты обследования:**

**2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Староусмановский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

446977 Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Советская 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		21, 22		ДП-И		
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть		23, 24, 25		ДП-И		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно

–

Приложение 3 (1)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «11» января 2021 г.

### **I Результаты обследования:**

#### **3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

##### **Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Староусмановский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

446977 Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Советская 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет				<b>ВНД</b>		
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет				<b>ВНД</b>		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет				<b>ВНД</b>		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет				<b>ВНД</b>		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				<b>ВНД</b>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### **II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД - недоступно

Приложение 3 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				<b>ВНД</b>		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД - недоступно

Приложение 3(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет				ВНД		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ВНД - недоступно \_\_\_\_\_

Приложение 4  
к Акту обследования к паспорту доступности от «11» января 2021 г.

**I Результаты обследования:  
4. Санитарно-гигиенических помещений**

Староусмановский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

446977 Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Советская 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		9,10,11		<b>ВНД</b>		
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет				<b>ВНД</b>		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		12		<b>ВНД</b>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ **ВНД** - недоступно \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования к паспорту доступности от «11» января 2021 г.

## I Результаты обследования: 5. Системы информации на объекте

Староусмановский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

446977 Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Советская 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				<b>ВНД</b>		
6.2	Акустические средства	нет				<b>ВНД</b>		

6.3	Тактильные средства	есть				ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ-В - доступно частично всем \_\_\_\_\_

**Фото №1 (территория, прилегающая к зданию), (вход на территорию)**

**Фото №3 (территория, прилегающая к зданию), (пути движения на территории)**



**Фото №4 (территория, прилегающая к зданию)**





Фото №5 (вход в здание)



Фото №6 (зона целевого назначения здания), (кабинетная форма обслуживания)



Фото.№7 (зона целевого назначения здания), (зальная форма обслуживания)





Фото №8 (зона целевого назначения здания), (прилавочная форма обслуживания)



**Фото №9 (санитарно-гигиенические помещения)**





**Фото №10 (санитарно-гигиенические помещения)**

Фото №11 (санитарно-гигиенические помещения)



Фото №12 (бытовая комната, гардеробная)



**Фото №13 (система информации и связи), (акустические средства)**

Фото №17 (пути движения к объекту)







Фото №20 (дверь входная)



**Фото.№21 (лестница внутри здания)**

**Фото.№23 (дверь)**









